

OBJEKTET

Ett gruppboende med 6 lägenheter i en enplansbyggnad som är sammanbyggd med övriga verksamheter som äldreboende mm. Byggnaden är av reveterad sten och träkonstruktion i takstolar med tegel på tak. Den aktuella avdelning är en brandcell som är automatlarmad. Objektet ligger ca. 15 km. från tätorten. X-by samhälle har en deltidstyrka på 6 min. anspänning.

HÄNDELSEN

Vid den aktuella tiden löser det automatiska brandlarmet. Personalen som har går regelbundet brandutbildning och har rutiner för händelser av denna karaktär springer till centralapp. för att se efter var någonstans larmet gått. Springer till aktuell sektion och ser rök från dörren i lägenheten. Öppnar försiktigt dörren för att se om pat. är ute. Springer och hämtar handbrandsläckare och släcker brand på bordet och i tillhörande duk. Pat. befinner sig någonstans i korridoren. Stänger sedan dörren och inväntar räddningstjänsten från X-by. Rä-tjänstens uppgift blev att rökventilera lägenheten.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen var enkel att genomföra. Pat. har tänt ljuset och sedan tänt i duken som låg på bordet. Efter detta har han gått ut ur rummet. Han erkände tilltaget då polisen förhörde mannen, och talade då om att tänkte bränna ner huset och övriga pat. Samtal med vårdare har mannen inte gjort detta någon gång tidigare. Men han hör röster och har burit kniv vid tidigare tillfälle, då han påstår sig vara jagad av andra människor i huset. Pat.intagen på låst avdelning vid X-stad sjukhus vid denna skrivelse.

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

Det förnämliga med automatiskt brandlarm som är direktkopplat till SOS och räddningstjänsten. Utbildninginsatser med vårdpersonal och andra är av ovärderlig betydelse, för hur man hanterar dessa situationer på rätt sätt. Socialens personal går brandutbildning var 3-4 år. Det aktuella objektet har ett bra systematiskt brandskyddsarbete med egenkontroll minst varje kvartal enligt checklista.

UNDERLAG

Besök på brandplatsen och samtal med rä-ledare.