

UPPDRAGSBESKRIVNING

Uppdragsbegäran

Utredningen ingår som del i Räddningsverkets nationella brandutredarprojekt över intressanta bränder från vilka erfarenheter avseende brandorsak och brandspridning kan ske.

Utredningsform

Utredningen är utförd utifrån intervjuer med räddningsledare samt personal ur räddningsstyrkan.

Avgränsningar

Utredningen visar på brandtillbud orsakad av mobiltelefon.

Underlag till utredning

Information från räddningsledare samt personal ur räddningsstyrka. Insatsrapport. Digitala bilder.

Erfarenheter

Risker för brandtillbud finns i vissa typer av mobiltelefoner. Trolig orsak till branden är tekniskt fel i mobiltelefon eller tillhörande batteri.

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

Objektsbeskrivning

Ny mobiltelefon av märke X (identifierat märke).

Personskador

En person fördes till sjukhus för observation.

Beskrivning av händelseförlopp

När man ställde in alarmfunktion på mobiltelefonen ”exploderade” batteriet och mobiltelefonen började brinna. Kvinnan som höll på att ställa in alarmet slängde telefonen på sängen varvid överkastet började brinna. Hon fick bort telefonen från sängen och kunde sedan kväva branden.

Brand och röskador

Överkast på säng samt plastmatta i sovrum brandskadat.

Brandorsak

Tekniskt fel i mobiltelefon eller tillhörande batteri.

Brandspridning

Ingen brandspridning skedde då branden släcktes omgående.