

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Lägenhetsbrand i flerfamiljshus, X-stad, måndagen den xx-xx-xx.

## UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Christian Falk, räddningstjänsten.

## HÄNDELSEN

Räddningstjänsten får larm om rökutveckling från en lägenhet i ett flerfamiljshus i centrala X-stad. Vid räddningstjänstens framkomst, cirka fem minuter efter larm, brann det i lägenhetens vardagsrum. Lägenhetsinnehavaren befann sig i lägenheten och var påverkad av brandrök och alkohol, men var vid medvetande och omhändertogs av ambulanspersonal. Branden släcktes med en mindre mängd vatten och lägenheten ventilerades. Hela lägenheten har fått rök och sotskador.

## UNDERSÖKNINGEN

Ett flerfamiljshus, i tre plan med vindsvåning och källare. Byggnaden inrymmer lägenheter samt affärslokaler och restaurang i markplan. Branden har startat i lägenhetens vardagsrum. Det som brann var julpynt som fanns på ett fönsterbräde. På fönsterbrädet låg en julduk och mitt på denna stod en upp och nedvänd blomkruka i lergods. På blomkrukan fanns någon typ av krukväxt som bland annat var dekorerad med en elljusslinga med fem lampor. El-slingan var ansluten med en timer till vägguttaget. Ovanför fönsterbrädet hängde en ljusstake i gardinstången. Vid undersökningen har framkommit att branden startat på fönsterbrädet genom att stearin runnit ner från det stearinljus som befunnit sig i ljusstaken och med stor sannolikhet antänds av att det brinnande stearinljuset fallit ner på brädet. Stearinrester hittades i gänggången på en glödlampa och på julduken intill brandområdet. El-slingan utesluts som tändanledning på grund av att inga skador kunde hittas på denna. Timerns inställning visar också att den skulle ha varit avstängd.

## ERFARENHETER / SPEKULATION

- Hade en brandvarnare funnits i lägenheten hade branden upptäckts i ett tidigare skede och skadorna blivit mindre.
- Ljus, ljus och åter ljus.

