

Barnvagn antändes i trapphusförråd på X-gatan, tisdagen den xx-xx-xx klockan 19.54. När räddningsstyrkan kommer till fastigheten, klockan 20.00, konstaterar man att branden i barnvagnen i det närmaste har självslocknat. Intill den brinnande vagnen stod det ytterligare två vagnar vilka dock inte hade skadats av branden. Förrådsutrymmets väggar var klätt med svårantändligt material, vilket förhindrade att branden spred sig. En viss mängd brandrök hade trängt ut i trapphuset vilken vädrades ut genom den befintliga rökluckan.

Denna gång undgick fastigheten att drabbas av några större sekundärskador, vilket annars brukar bli resultatet efter en barnvagnsbrand i ett trapphus. Förrådets konstruktion förhindrade detta.

Barnvagnar som ställs i trapphus brukar inte så sällan bli föremål för brandanläggelse. Under tiden januari t.o.m. mars månad har det brunnit 11 gånger i trapphus, i samtliga fall har bränderna varit anlagda. Det gäller således att inte belamra trapporna med brännbart material. Vanligt förekommande föremål som placeras i trapphusen är barnvagnar, möbler, skräp och tidningshögar. I vissa områden är en sådan hantering liktydigt med att utmana brandanläggare. Det allvarliga med dessa trapphusbränder är att brandgaserna oftast tränger in genom lägenhetsdörrarna. Dörrarnas brevinkast, och stundtals även deras tätningslister, förmår inte stänga ute brandröken från trapphuset. För de boendes säkerhet bör således trapphusen hållas rena från belamrade föremål, samtidigt som lägenhetsdörrarna kontrolleras så att de uppfyller sin ursprungliga brandklass, vilket innebär att de inte skall släppa genom brandrök.



*Resterna av den brunna vagnen. Inte mycket som kan brinna men tillräckligt för att åstadkomma en betydande sekundärskada.*