

Brandtillbud på hotellet X i samband med renoveringsarbete, onsdagen den xx-xx-xx klockan 14.26. Räddningstjänsten larmas till hotellets garage där en kraftig rökutveckling observerats. Vid räddningsstyrkans ankomst, klockan 14.35, konstaterar man att en glödbbrand pågår i direkt anslutning till en ventilationskanal garaget. Branden härrör från ett hetarbete på hotellets bottenvåning, där den stora restauranglokalen är under renovering. Hetarbetet bestod i en uppsågning av en betongvägg, bakom vilken det gick det gick några ventilationskanaler. Vid sågningen antändes isoleringen kring en av dessa kanaler och brandröken spred sig till både fläktrum och garage. På hotellet fanns vid tillfället ett femtiotal gäster vilka för säkerhets skull evakuerades ner till hotellfoajén. Ingen brandrök spred sig dock till vare sig korridorer eller gästrum.

Uppsågningen av betongväggar kommer naturligtvis att fortgå ytterligare en tid, då förhoppningsvis under en förhöjd kontroll av bakomvarande brännbara eller känsliga byggnadsdelar.

Efter branden rekommenderades hotellet att själva ordna med bevakning fram till klockan 22.00. Man utökade dock på eget bevåg bevakningen till att gälla hela natten. Hotellet hade vid tillfället ca 50 gäster som övernattade. Räddningstjänsten avslutade sin insats på platsen klockan 15.33.

