

Anlagd brand i skateboardramp på X-kolan, X-vägen, fredagen den xx-xx-xx klockan 19.12.

Skateboardrampen, som ligger i anslutning till skolbyggnadens ena tegelfasad, var helt övertänd när räddningspersonalen kom till platsen klockan 19.23. Tegelväggens ytskikt hade krackelerat varför man blev tvungen att ta sig in i skolbyggnaden för en kontroll. Något som ombesörjdes av en rekvirerad väktare. Dessbättre hade inte branden orsakat någon skada på de inre lokaliteterna.

Det råder knappast någon tvekan om att branden är uppsåtligt anlagd. Vid min brandplatsundersökning träffade jag ett flertal av skolans elever, de var mycket ledsna över att ha blivit av med ett populärt fritidsnöje. –Kunde ni inte ha kommit snabbare så kanske rampen hade klarat sig, undrade en av eleverna. Jag fick förklara för dem att rampens insynsskyddade läge fördröjde upptäckten, vilket naturligtvis påverkade skadan. Dessutom brinner den torra träställningen rätt så snabbt när den väl antänts.

Om rampen skall återuppbyggas bör den placeras på behörigt avstånd från skolbyggnaderna.

En delvis uppbränd skateboardramp, bränt virke, en skadad tegelfasad samt en skara ledsna elever mötte mig på måndag förmiddag.

Det är en rätt så dyster veckostatistik när det gäller bränder och tillbud på våra skolor/förskolor. Vid åtta tillfällen har räddningstjänsten kallats till dessa objekt, tre av dessa har detekterats av det befintliga brandlarmet. Det är inte utan att man bävar en aning inför den kommande skolavslutningen, kring denna brukar det erfarenhetsmässigt inträffa, eller i klartext anläggas en del bränder!