

Anlagd brand i lägenhetsdörr på X-vägen, lördagen den xx-xx-xx klockan 15.00. Den drabbade lägenheten ligger på andra våningen. När räddningspersonalen kommer till den aktuella lägenheten, klockan 15.07, är branden i dörrbladet släckt. Sannolikt släckt av de som upptäckte branden, en upptäckt som gjordes i ett tidigt skede. Det som återstod för räddningspersonalen var att rökventilera trapphuset.

De boende i fastigheten omtalade att det även brunnit i två andra uppgångar. Vid kontroll visade sig detta vara riktigt. På nr A fanns det spår efter brand på källarens väggar. Enligt hyresgästerna hade det också varit en stark lukt av bensin vid tillfället. Tydligt ett avancerat försök till anlagd brand vilket dessbättre misslyckades. I trapphuset på nr B hade man försökt att antända en bok, även detta misslyckades. Den aa-aa-aa brann det i källarförråden på nr C. Har dessa bränder någon gemensam nämnare (?) torde vara en berättigad fråga! I varje fall är X-vägens bostadsfastigheter drabbade, något som naturligtvis skrämmer de boende i området. Hade inte branden upptäckts kunde de som befann sig i lägenheten ha utsatts för livsfara.

Risk för brand- och rökgasspridning till aktuell lägenhet har förelegat. Konstaterad rökspridning till trapphuset. Risk har således förelegat för människors liv och hälsa. Ovanstående bedömning är föranledd av de faktiska omständigheterna, något som tyvärr inte framgår av den nya varianten av insatsrapporten!