

## HÄNDELSEN

Larm inkom den xx-xx-xx klockan 19:06:38 till SOSAB i X-stad om brand i ett uthus/förråd som var placerat nära andra byggnader.

Larmet till räddningstjänsten inkom klockan 19:11:08, vid framkomst brann det i hela uthuset och de intilliggande bostadshusen var utsatta för stark strålningvärme från branden. Beslut togs att försöka hindra branden från att spridas till dessa bostäder, och att låta primärbranden vara. Förstärkning inkom från X-by räddningstjänst klockan 19:29. Efter det att begränsningslinjer var upprättade släcktes branden i uthuset, detta var då i det närmaste utbränt.

## UNDERSÖKNINGEN

Samma uthus utsattes för en anlagd brand för ganska precis två år sedan, dock i mycket mindre omfattning. Brandstarten har även denna gång varit på samma ställe som tidigare försök. Branden hade ett mycket hastigt förlopp och skadade fasaden på två närliggande fastigheter. Den mest skadade fastigheten ligger på ett avstånd av 4 meter från uthuset. I samband med släckningsarbetet hittades en 20 liters bensindunk i anslutning till platsen för brandstarten.



*Avståndet mellan det brinnande uthuset och fastigheten till söder är endast fyra meter. Tack vare att räddningstjänsten vid byggandet av detta hyreshus krävde brandhårdiga fönster skedde ingen spridning denna väg. Gaveln och takfoten blev dock kraftigt brandskadade.*



*På fastigheten norr om uthuset fick delar av plåtpanelen brytas bort för att komma åt en del brandhårdar, samt för att*

*kontrollera att ingen ytterligare brand-  
spridning skett. Denna fastighet är  
placerad på ett avstånd av ca fem meter  
från startbyggnaden.*