

Telefonsamtal den xx-xx-xx från NN, räddningschef i X kommun.
Han berättade följande:

En villaägare i X-stad hade haft en brand i en torktumlare som var placerad ovanpå en tvättmaskin i källaren till hans villa. Räddningstjänsten larmades inte, men ägaren meddelade räddningschefen som var på plats och tog några foton.

Tvättstugan var avskild från resten av huset på så sätt att man måste gå utomhus och komma till den genom en egen trappa utifrån. Tvättstugan var ordentligt avskilt från bostadsdelen med väggar av sten och gipsbeklädning i taket. Men smärre otätheter gjorde att lite av röken trots allt spred sig upp i bostaden.

Torktumlaren var bara 1-2 år gammal. Av bifogade bilder framgår att den är totalt utbränd men att branden inte spridit sig nämnvärt till tvättmaskinen som den stod på. Fabrikat och serienummer har inte noterats, men jag har bett NN att försöka ta reda på dessa uppgifter.

Strax ovanför den brunna torktumlaren fanns ett par vattenledningsrör av PVC-plast. Ett av dem smälte av värmen från branden. Det blev ett läckage med vatten som sprutade rakt mot tumlaren så att branden slocknade. Överflödigt vatten rann ner i en golvbrunn och det blev inte ens några vattenskador!

NN har lovat att skaffa mera information om händelsen.