

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i brödrost

XX-XX-XX

adress X Z-stad

NN

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Bo Wiberg räddningstjänsten Z-stad

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Brödrost med plats för fyra brödsivor. Inköpt i butikskedjan Y butik i Z-stad två månader tidigare.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Till frukost skulle NN rosta bröd. Han tog fram brödrosten, stoppade ner två brödsivor, en i varje halva av brödrosten. Han såg då att endast den ena halvan av brödrostens glödtrådar blev rödglödgade. Av den anledningen stod NN kvar och avvaktade vad som skulle ske. Efter några sekunder brann brödskivan med öppen låga. Brödrosten stängdes av, brödskivan släcktes.

UNDERSÖKNING

Brödrosten har plats för 4 normalstora brödsivor.

Den har följande märkning:

Märke A (identifierat märke)

Vid en enkel test utförd på brandstation Z-stad lades en brödskiva i brödrosten. Efter några sekunder glödde glödtråden på den ena halvan av brödrosten, där brödskivan låg. Brödskivan antändes och brann med öppen låga.

Strömmen bröts, branden i brödskivan släcktes. All effekt går till den ena halvans glödtrådar och ingenting till den andra. Kontakt togs med Ys butikschef i Z-stad. Han ville ha in brödrosten till butiken för att följa de rutiner de har vid felaktiga produkter. Ingen annan skulle göra något med brödrosten. Kunden fick en ny brödrost, den fungerade utan problem. Y skulle höra av sig senare om felet på produkten. Efter några veckor hade det fortfarande inte hänt något, ny kontakt med Y som hänvisade till huvudkontoret i B-stad. Kontakt med en man vid namn AA som kände till fallet men lovade komma tillbaka dagen efter. Detta gjorde han och sade: Y har ett parti på 5 000 brödrostar av den aktuella modellen, man har fått tillbaka två felaktiga. Man konstaterar att den ena halvan på brödrosten får all effekt, men varför vet man inte i dagsläget. Undersökning pågår.

Ys rutiner vid felaktiga produkter är att de tar in ett antal ur samma parti. Dessa undersöks noggrant och om det visar sig vara många felaktiga tas hela partiet in och skickas tillbaka till tillverkaren. Är det ett fåtal felaktiga kontaktas tillverkaren som får rätta till felaktigheterna. I detta fall med 2 felaktiga av 5 000 blir det troliga att de felaktiga undersöks men ingen annan åtgärd görs.

SLUTSATSER

Endast ena halvan av brödrostens glödtrådar blir varma. All effekt går till ena halvans glödtrådar. Värmen från glödtrådarna antänder brödskivan.

ERFARENHETER

Se till att inte ha något brännbart i närheten av en brödrost, tex. långa gardiner. Lämna inte en brödrost utan uppsikt vid rostning.

ÅTGÄRDER

Kontakt har tagits med Y i Z-stad.

Kontakt även med AA, Y huvudkontor i B-stad.

Kopia på rapporten har skickats till

Räddningsverket.

