

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Familj som känner röklukt i från garaget, men kan ej hitta orsaken till rökutvecklingen.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

NN Brandmästare/Lars Tapani, Brandutredare, X-stad Brandförsvär

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Garage sammanbyggt med enfamiljs bostadshus.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Kvinnan i huset hade inoljat möbler tidigare under dagen med linolja/terpentin. På kvällen känner de röklukt från garaget som de inte kan hitta orsaken till. Hon hade ej någon kunskap om problemen kring självantändning med olja/terpentin.

UNDERSÖKNING AV PLATSEN

På platsen konstateras relativt snabbt att röken kom från trasan som använts vid inoljningen. Det hade börjat ryka från trasan i garaget. Oljan som använts (Märke Y (identifierat märke)) innehöll linolja och terpentin som självantänt. Tillsammans med kvinnan som oljat sina möbler läste vi bruksanvisningarna på flaskan. Där konstaterar vi att det står i varningstexten - Kan självantända! Detta står långt ner med liten text på flaskan. Brandmästaren tar kontakt med producenten av oljan och informerar företaget att de bör ändra färg på varningstexten till röd så den blir tydligare samt att de även i bruksanvisningen bör ange hur de hanterar trasor mm efter användning. Blöta och lägga i plåthink.

Märke Y (identifierat märke); Tel -----

Kontaktperson; AA.

SPRIDNINGSRISK

SLUTSATSER .