

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i kök

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

NN Brandmästare/Lars Tapani, Brandutredare, X-stad Brandförsvär

BESKRIVNING AV OBJEKTET

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

På grund av att den ordinarie spisen gått sönder hade lägenhetsinnehavaren placerat en tillfälligt lånad spis framför den ordinarie spisen i köket. Innehavaren hade sökt ett telefonnummer i telekatalogen och därefter av placerat katalogen på spisen och av misstag kommit åt vredet på spisen. När rökdykarna hade släckt branden så noterade de att spisvredet stod på läge 1 av 6.

UNDERSÖKNING AV PLATSEN

Vid undersökning av spisen kunde konstateras att spisvredets ”knäppfunktion” inte fungerade utan vredet kunde enkelt vridas av och på.

SLUTSATSER

Ett enkelt tekniskt fel i samverkan med andra faktorer hade kunnat leda till stor brand.