

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand på vårdavdelning, orsak engångständare. Jourhavande brandinspektör blev kallad till platsen för dokumentation, brandpersonalen tyckte att orsaken var lite ovanlig.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Thomas Johansson X-stads Brandförsvär

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Branden har börjat i ett köksskåp som användes till förvaring av pärmar I detta skåp har även förvarats en tändare som hamnat bakom pärmarna. Tändaren har hamnat i ett sådant läge att när man ställde in en pärm så påverkades tändaren så att lågan tändes. Personalen ringer till brandförsvaret när rök upptäcks bakom ett köksskåp. Samtidigt genomför personalen en horisontell utrymning. Därefter tas pärmarna ut ur skåpet och branden släcks.

BESKRIVNING AV BYGGNADEN

Vårdhemmet är byggt 1958
Avdelning Y är tillbyggd senare troligen på 90 talet.
Byggmaterial betong.

BESKRIVNING AV INSATSEN

Brandförsvaret monterar ned skåpet och kollar värmen i väggen med värmekamera. Ingen brandspridning till väggen.

UNDERSÖKNINGEN

Skåpet sattes ihop med hylla, koll av tändarens läge samt koll om en pärm kunde få tändaren att orsaka branden. Konstaterade att så var fallet. Tändaren var av en typ som öppnade gasen och gav en gnista i ett handgrepp, inte som de vanligaste tändarna där man måste snurra på ett hjul samtidigt som man öppnar gasen.

SLUTSATSER

Håll koll på dina tändare i skåpen, ingen vet vad som händer när du trycker in något i ett fullt skåp.

