

Objekt och händelsebeskrivning

Beskrivning av objektet

Ett fyra vånings hyreshus byggt av tegel på väggar och taktegel på tak med källare. Huset är byggt i vinkel och har fem trappuppgångar med 51 lägenheter. Huset är av klass BR 1. Varje trappuppgång består av 12 läg, i de tre första uppgångarna och 9 läg i de två andra uppgångarna. Huset ligger i centrala X-stad och har en insattid för räddningstjänsten inom 10 min. Den aktuella läg. var en etta med kök ca. 40 kvm. Huset har en öppen vindsvåning i hela husets längd. Gjutet valv till underliggande läg.

Händelsen.

Larmet kom in som lägenhetsbrand efter explosion och oklart om människor var kvar i läg. Vid framkomst efter ca. 5 min var det mycket kraftig brand på fjärde våningsplanet. Lägenhetens fönster har sprängts av explosionen och 3-4 meter lågor slår ut från fönstren. Explosionen hördes i hela området och boenden i den aktuella trappuppgången utrymde innan rä-tjänsten kom till platsen. Undertecknad som var rä-ledare gav order om livräddning i kombination med släckning och trycksättning med fläkt av trapphus. En vindsbrand hotade om inte snabb släckning skulle ha lyckats vid insatsen. Inga människor fanns kvar i lägenheten. Lägenhetsdörren var stängd till trapphuset men inte låst. Vid explosionen gick ingående vattenrör sönder varpå vattenskadorna till läg. under vattenskadades. Ambulanspersonal och polis tog hand om övriga lägenhetsinnehavare. I slutet av insatsen kom beskedet av polisen att lägenhetsinnehavaren fanns på sjukhuset Y i Z-stad. Innehavaren var skadad och tagit sig själv till sjukhuset. En polispatrull har förhört mannen som erkände att han hållt ut bensin ca. 10-15 liter i lägenheten och tänt på.

Undersökning:

Omständigheter.

Vid undersökningen som gjordes av undertecknad och polisens tekniska rotel fanns det bensin-dunk i lägenheten, samt att det luktade bensin på minst 6 platser i lägenheten. Lägenhetsdörren har innehavaren haft öppen när han tände, och en tryckvåg var så kraftig att entrédörren på första planet sköts ut ca. 15 cm. och tegel lossade från väggen på entréplanet. Glassplinter från fönster i läg. hittades ca. 45 meter från huset. Av någon anledning har läg. dörren stängts, och på det sättet inte spridit brand och rök ut i trapphuset. Dörren är av B 30 klass.

SAMMANFATTNING-ERFARENHETER-UTLÅTANDE

En lägenhetsbrand som inte har ett normalt brandförlopp, pga. mycket bensin. En snabb släckinsats av brandpersonalen är nödvändig pga. att den drabbade läg. låg på översta våningsplanet och med det en hotande vindsbrand. Tät och bra lägenhetsdörr (B30) som var stängd innebär ingen rök i trapphuset, det gör det lätt att utrymma trapphuset.



Ventilerad
takfot till
vinden..



Tryckskador
på
entrédörren
ca. 15 cm.



Låg dörr B 30
På väg till
genombränning