

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand på en köksbänk orsakad av en fjärrkontroll.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Oscar Löfgren Ferraz, brandingenjör, X brandförsvär. Platsbesök utfört i direkt anslutning till brandtillfället xxxx-xx-xx.

AVGRÄNSNINGAR

Resterna av den berörda fjärrkontrollen, vilken misstänks vara orsaken till branden, har inte genomgått en teknisk undersökning av tekniskt sakkunnig. Detta gäller även för övriga delar av brandplatsen. Även om inga andra möjliga brandstiftare har observerats kan därför inte andra orsaker helt och hållet uteslutas.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Stockholms brandförsvär får larm 12.47 om en tjutande brandvare i en bostadslägenhet i ett flerbostadshus och röklukt i trapphuset. Första fordon anländer 12.53. På plats kan man konstatera att brandvarnaren tjuiter och man ser också rök. Efter att ha brutit sig in genom ytterdörren kan rökdykarna omgående lokalisera branden till ett ca 4 dm² stort område på en arbetsbänk i köket som brinner med öppen låga (se figur 1 i bifogad fotodokumentation). Branden är inte större än att rökdykarna kan plocka upp hela brandhärden med händerna, lägga den i vasken och släcka med kranvatten. Räddningstjänst kan därefter omedelbart avslutas och lägenheten vädras.

UNDERSÖKNINGEN

Det material som av resterna att döma har varit involverat i branden är begränsat till; en fjärrkontroll (se figur 2 bifogad fotodokumentation) en mindre handduk och en toalettrulle. På bilden i figur 1 har toalettrullen och delar av handduken placerats tillbaka i de positioner som rökdykarna fann dem innan släckning. Av de brandrester som hittas är den enda möjliga brandstiftaren fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen är av märket X (identifierat märke) (ett antagande baserat på att den intill köket stående TV-apparaten, dvd, video och digitalboxen samtliga är av märket X). Fjärrkontrollen är i det närmaste helt sönderbränd. De rester som kan identifieras är displayen (se figur 2) och batterierna (AA). Detta faktum tyder på att det är i fjärrkontrollen branden har startat, varefter den sedan spridit sig till handduken och toalettrullen. Den enda reella alternativa orsaken skulle kunna vara om branden anlagts med uppsåt. Detta borde dock ha gett mer utbredda skador (primärt på handduk och toalettrulle snarare än fjärrkontrollen) och lägenheten var låst. Dessutom är platsen att anlägga en brand väldigt dåligt vald om det skulle ha funnits något uppsåt att orsaka skada. Inga spår efter detta

kan
heller finnas vid undersökningen.
På Räddningsverkets informationsbank (RIB) finns flera rapporter
där
fjärrkontroller misstänks ha orsakat bränder, ex:

- Brand i fjärrkontroll?, av Staffan Malmgren (utg. 2001 -02-08)
 - Brand i fjärrkontroll, av Hans Lardner (utg. 2001-10-31)
 - Brand i fjärrkontroll, av Lars-Ove Jansson (utg. 2001-11-13)
 - Brand i fjärrkontroll, av Fredric Jonsson (utg. 2002-03-20)
- Dessa rapporter understödjer ytterligare misstankarna om att det är fjärrkontrollen som har orsakat branden.

SLUTSATSER

Branden har med allra största sannolikhet orsakats av att fjärrkontrollen börjat brinna och antänt den intilliggande handduken på köksbänken.

ERFARENHETER

- En fjärrkontroll med två AA-batterier kan skapa tillräckligt med energi för att en brand ska kunna uppstå. Detta är som synes av tidigare utredningar inga nya rön men den ger ytterligare (ingen mer text med i denna brandutredning)