

## **HÄNDELSEFÖRLOPP**

Vid räddningstjänstens ankomst till ovanstående adress klockan 23:38:24 konstaterades att personal på avdelningen redan hade gjort en släckinsats och släckt branden. Dock fanns det rök kvar i samlingsrummet/pentryt samt i en korridor varför rökventilation startades. Patienter i anslutning till brandstarten hade flyttats till annan del av avdelningen.

## **UNDERSÖKNING**

Branden hade startat i en gardin som en av patienterna på avdelningen antänt troligen med hjälp av en tändare, branden spred sig till en fåtölj och golvmattan då gardinen föll ner från gardinstången. Vidare hade ett par skivor i taket börjat att kola i ytlagret.

## **SPRIDNINGSRISKER**

Hade branden ej släckts hade det funnits risk att branden skulle spridits till hela köket/samlingsrummet samt korridoren, efter vilken flera patientrum låg. En rökfylld korridor medför nästan alltid risk för människors liv och hälsa.