

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN/SKADAN

Larmtid: xxxx-xx-xx klockan 00:06:18

Adress: W-vägen 14 X-stad

Objektstyp: Flerfamiljshus

Startföremål: Lös inredning

Brandorsak: Levande ljus

HÄNDELSEFÖRLOPP

Larm till räddningstjänsten klockan 00:07:59 om rökutveckling på W-vägen 14 X-stad. Vid

framkomst syntes rök från lägenheten på övre plan. De boende i lägenheten var ute och tog emot räddningstjänsten. En rökdykargrupp sändes in och denna slog ner branden. Lägenheten ventilerades och vinden genomsöktes efter brandskador, inga hittades på vinden.

UNDERSÖKNING

Vid undersökning i direkt anslutning till branden kunde konstateras att branden hade startat i vardagsrummet. Närmare bestämt på ett skrivbord, enligt sonen som bodde i lägenheten hade levande ljus varit tända på skrivbordet. Dessa har antingen brunnit ner och tänt manschetten på ljusstaken eller välvt och antänt papper böcker på skrivbordet. Rök och värmeskador av mindre omfattning i lägenheten. Tyvärr återantändes lägenheten senare. Se separat utredning. (Nedan)

SPRIDNINGSRISKER

Risk för brandspridning till hela fastigheten, även risk för rökspridning som kunnat skada människor.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN/SKADAN

Larmtid: xxxx-xx-xx klockan 06:46:18

Adress: W-vägen 14 X-stad

Objektstyp: Flerfamiljshus

Startföremål: Lös inredning

Brandorsak: Återantändning

HÄNDELSEFÖRLOPP

Åter larm till W-vägen 14 X-stad. Vid framkomst visade det sig att den tidigare brunna lägenheten hade återantänds och vi hade nu fullt utbruten rumsbrand i lägenheten. Branden i lägenheten släcktes ner men nu hade branden spridits i trossbotten efter värmerör, golvet fick därför sågas upp. Lägenheten under på första plan undersöktes och man hittade brand i en mellanvägg denna sågades upp och branden släcktes. Värmekamera kallades till platsen för att undersöka om flera brandhärddar fanns, det visade sig att så var inte fallet.

UNDERSÖKNING

Troligen har glöd funnits kvar i den soffa som fanns i närheten av skrivbordet där den första branden startade. Soffan har senare tagit eld och ingen har upptäckt detta förrän lågor slog ut från balkongdörren. Branden har gått genom golvet och spridits till trossbotten som var isolerad med sågspån. Under den plats där soffan stod och genombränning av golvet skett fanns två pluggade värmerör. Branden har följt dessa i spånet och antänt mellanväggen i lägenheten under.