

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i radhus, Z-vägen, Z-by, X-stads kommun, den xx-xx-xxxx.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Christian Falk, Räddningstjänsten, tillsammans med personal från polisens tekniska rotel.

UPPLYSNINGAR OM HÄNDELSEN

Brandvarnarens ljud väckte den boende som befann sig i sovrummet. Han tog sig ut ur det brinnande huset genom ytterdörren. Efter larm från SOS, tog det cirka fem minuter innan första räddningsstyrka befann sig på brandplatsen. Vid framkomst slog lågor ut ur fönster på hörnlägenheten. Första släckinsats gjordes utifrån in i lägenhetsfönster med pulversläckare. Branden släcktes sedan på traditionellt vis med vatten av rökdykare. De fem övriga lägenheterna i radhuset utrymdes.

UNDERSÖKNING

Byggnaden är i huvudsak uppförd i trä med papptak. Huset är byggt omkring 1970. Vid undersökningen konstaterades att branden startade i sovrummet. Var i rummet går ej att fastställa. I brandrummet hittades en plastflaska med brännbar vätska. Flaskan har skickats till SKL för analys tillsammans med brandrestprov från sängkläder och brandrester under sängen. Proverna visar inga spår av brännbar vätska. Branden har spridit sig från sovrummet till köket och vidare till tvätt, toalett och förråd. Brandspridning har förekommit upp till instationsutrymmet (vinden) ovanför lägenheten. Tack vare rätt utförd avskiljning mellan lägenheterna spred sig inte branden vidare till övriga lägenheter.

ERFARENHETER

- Brandvarnaren räddade förmodligen livet på den boende.
- Vid denna händelse ser vi vikten av rätt utförd avskiljning mellan lägenheterna. Hade det varit en öppen o-sektionerad vind över lägenheterna hade förmodligen flera lägenheter drabbats.



Grannlägenheten klarade sig utan rök- och brandskador.