

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Villabrand i annexbyggnad, xxxx-xx-xx kl 13 : 13 X-stad, X-by

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD

2007 10 26 av Insatsledare Tommy Broholm, kriminaltekniker Uno Fredriksson och Inspektör Anna Sjögren.

OBJEKTET

Ett cirka 60 kvadratmeter stort vinkelhus uppfört i trä, bestående av vardagsrum, sovrum, kök, hall och WC. I vinkeln, där entrédörren är, är det byggt ett altangolv i tryckimpregnerat trä. Yttertakets är ett plåtklätt sadeltak. Fastigheten värms upp med dels direktverkande el, dels genom en nyinstallerad kamin. Installerades och godkändes av sotare i augusti 2007.

HÄNDELSEFÖRLOPP

En granne som är ute med hunden upptäcker att det ryker kraftigt från taket, hon larmar Räddningstjänsten via 112. En stund senare kommer sonen i huset hem. Enligt egen utsago springer han upp på altanen och öppnar ytterdörren för att kontrollera att ingen människa eller husdjur finns inne. Enligt honom brinner det inte på altanen, utan mest kraftigt på vinden. Räddningstjänsten har cirka 10 – 12 minuter från larm tills man är på plats. Händelseförlopp efter räddningstjänstens ankomst, se insatsrapport.

UNDERSÖKNINGEN

Från början koncentrerades undersökningen till området runt kaminen, enligt ägaren hade de eldat i den dagen före. Inga direkta brandskador kan konstateras i området runt kamin eller rökkanal, de skador som finns där bedöms som sekundära. Aska från spisen samlas i en rostfri hink, den återfinns inne i rummet och har inte orsakat branden. En elektrisk orsak utesluts också. Brandbild och skador tyder på att branden med största sannolikhet startat i hörnet på altanen och därefter spridit sig via takfoten upp på vinden. På altanen har det funnits en träsoffa, två stolar och ett bord, samt ett par papperskassar med skräp och en plastdunk med diesel. Altanen användes som "rökruta", som askfat användes en glasburk med vatten. Någon brandorsak kunde inte konstateras, utan slutsatsen blir att branden orsakats av vållande eller våda.