

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i ljuslykta av keramik.

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Bo Wiberg räddningstjänsten xxxx-xx-xx

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Ljuslykta i keramik. Utförd i form av en ängel. Ljuslyktan är rund och ihålig. Ett värmeljus placeras i botten på ljuslyktan.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Fru X hade tänt ett ljus i ljuslyktan. Efter ett tag lämnade hon rummet där ljuslyktan med ljuset fortfarande brann. Fru X hörde ett knastrande ljud från rummet med ljuset och hon kände röklukt.

Hon gick in i rummet och såg då att hela ljuslyktan brann, lågorna slog ut genom de små hålen och genom öppningen på ljuslyktans baksida. Fru X tog tag i ljuslyktans nedre del och bar ut den i det fria. Räddningstjänsten larmades inte.

UNDERSÖKNING

Ljuslyktan som är gjord i keramik designas och säljs av företag X, X-stad. Den tillverkas i Guangdongprovinserna i Kina. Art. no: xxxx. Färg: Vit. Den heter AA.. Ljuslyktan har formen av en ängel, designad av NN. Den är 29 cm hög, Ø 7,5 cm i botten. Öppningen på baksidan är 10,5 cm hög, 4 cm bred i botten och 2 cm i toppen. Hela ljuslyktan har ett antal öppningar i form av stjärnor. Ljuslyktan är bränd och sotig på in- och utsidan. Ljuslyktan har spruckit av värmen.

Det som hänt är att värmeljuset som ställts in i ljuslyktan har smält av värmen och hela ljusets yta har antänts. Det kan vara en kombination av ett dåligt värmeljus och ljuslyktans konstruktion. Kontakt har tagits med företaget X i X-stad för att höra om de haft några klagomål på produkten. Företaget säger att de har fått in meddelanden om tillbud med ljuslyktan och att de har gjort egna tester med den. Testet har visat att i vissa fall antänds hela värmeljusets yta efter ett tag pga. av att värmen blir för hög inne i ljuslyktan. I andra fall har det fungerat som tillverkaren vill ha det, dvs. ett lugnt brinnande ljus.

Det kan också vara en kombination av dåliga ljus och värme. Företaget X säger att de dragit in den aktuella ljuslyktan från butikerna, den är numera omgjord på så sätt att de gjort den vidare i botten och med flera hål. Företaget har meddelat samtliga butiker som säljer deras produkter och där har de annonserat om att de tar tillbaka alla sålda ljuslyktor. Någon annonsering i pressen har inte gjorts. En av företagets säljare för norra Sverige bekräftar dessa uppgifter.

I detta fall blev det inga andra brandskador, trots att ljuslyktan var placerad på en TV. Om ljuslyktan t.ex. varit placerad i ett fönster med en hängande gardin i närheten hade det troligen blivit ett annat förlopp.

SLUTSATSER

Värmeljuset har smält och hela ytan har antänts. Lågor från ljuset har gått ut genom de små öppningarna och den större öppningen på ljuslyktans baksida. Ljuslyktan har spruckit av värmen. Tillverkaren har tagit tillbaka produkten.

ERFARENHETER

Lämna aldrig tända ljus obevakade.

