

HÄNDELSEFÖRLOPP

Larm klockan 23:37 till räddningstjänsten X-by om brand i NN i X-by. Vid framkomst klockan 23:45 slog lågor ut genom två fönster på övervåningen. Rökdykare sändes in och släckförsök gjordes, förstärkning från Z-stad anlände och ytterligare en rökdykargrupp sattes in. Branden på övervåningen släcktes så småningom ner men spridning hade då skett till krypvind. Denna släcktes med hjälp av dimspik samt håltagning. Restvärdesledare till platsen, värmekamera rekvirerades för att kontrollera trossbotten och mellanväggar.

UNDERSÖKNING

Branden har startat i en sängkammare på övervåningen genom att en soteld har startat denna har i sin tur orsakat att murstocken spruckit och branden har tagit fart i trossbotten som var isolerad med sågspån. De boende i fastigheten kände att det luktade rök och säger att det rök fram ur en lucka bakom vilken spjället var placerat spjället stängdes och man gick tillbaka till nedervåningen. rökluften försvann dock inte och nästa gång de kontrollerad var hela övervåningen rökfylld. I trapphuset fanns en brandvarnare denna saknade dock batteri varför upptäckten troligtvis försenades. Branden har därefter spridits till hela övervåningen, denna är helt utbränd. Nedre våningen är svårt vattenskadad och i källaren finns ca. 3 decimeter vatten. Fastigheten hyrdes av en kvinna med en dotter, i fastigheten fanns förutom dessa personer en hund, kaniner och fåglar samtliga dessa plockades ut oskadda ur fastigheten.

SPRIDNINGSRISKER

Risk för rök och brandspridning inom startbyggnaden.