

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i villa, X-kommun, xx-xx-xxxx kl 08:41

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD

yy-yy-yyyy (två dagar efter) av Insatsledare Tommy Broholm, XXs Räddningstjänstförbund och NN, Kriminaltekniker, Z-stad

OBJEKTET

Fristående bostadshus, används som sommarhus, uppfört helt i trä i två våningsplan, cirka 50 kvadratmeter vardera. Byggt i slutet av 1800-talet. Uppvärmning dels via direktverkande el-radiatorer, dels via järnspis och öppen spis. Enligt grannar har ägaren, som bor i X-land, inte varit där sedan julhelgen.

HÄNDELSEFÖRLOPP

En granne som bor cirka 200 meter ifrån, var ute med hunden och tyckte det var konstigt att det rök i skorstenen, när hon kom närmare såg hon att det brann och rök från takfoten och larmade då räddningstjänsten. Vid dess framkomst brinner hela övervåningen (se foto) däremot lyckas man släcka undervåningen som förblir ganska intakt.

UNDERSÖKNINGEN

Den primära brandplatsen kan lokaliseras till baksidan av huset och under dess vänstra fönster. Vid kontroll av el-anslutningar visar det sig att huvudströmmen varit avslagen i apparatskåp utomhus, varför fastigheten varit strömlös vid brandtillfället, varvid någon elektrisk orsak inte är sannolik. Vid kontroll av öppna spisar och järnspis kan konstateras att dessa inte använts på senare tid. Misstankarna föll då på anlagd brand, brandrestprover togs i primärbrandsområdet, dessa visade dock inga spår vid analys på SKL. Men faktum kvarstår, den mest troliga orsaken är att branden anlagts avsiktligt.

ERFARENHET

Trots att det inte fanns något att rädda vid räddningstjänstens framkomst, har man gjort vad man kunnat, vilket gav oss en möjlighet att komma fram till en sannolik orsak.

Tommy Broholm
XXs Räddningstjänstförbund