

Brand i skola

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Brand i Skola

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Kjell Wahling.

## **UPPLYSNING OM BRANDEN**

Lördagen den xx-xx-xx kl. 22.19 inkom larm om brand i X-by skola. Tre minuter senare inkom automatiskt brandlarm. Vid brandförsvarets ankomst brann det kraftigt i byggnadens och även inne i byggnaden. Två intilliggande mindre förråd var övertända. Vädret den aktuella dagen var vackert, soligt med måttliga till friska syvästliga vindar.

## **BYGGNADSTEKNISK BESKRIVNING**

Byggnaden utgörs av en byggnad i ett plan utan källare. Byggnadens fasad består av tegel, taket klätt med papp.

## **BRANDFÖRLOPPET**

Ungdomar hade klättrat upp på skolans tak och öppnat en taklucka och tagit sig in på krypvinden till skolans gymnastiksal. Där hade de haft det mysigt och troligen suttit och rökt och lekt med eld. Brännbart material hade antänds och de hade nätt och jämt hunnit ta sig ut samma väg de kom in. Brandförloppet var inte så häftigt och branden spred sig inte vidare. Gymnastiksalen under fick rök- och vattenskador. Branden hade dock fått fäste i dolda utrymmen mellan ytter- och innerväggar samt i de brännbara bjälklagen.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Undersökningen påbörjades redan under pågående räddningsinsats, och fortsatte dagen efter. Vittnen kunde höras på platsen, och byggnaden fotodokumenterades. Branden upptäcktes inte med detsamma beroende på tiden på dygnet vilket medförde att branden fick fäste innan den upptäcktes av närboende. Mycket troligt är att branden är anlagd, eller om man ska kalla det för barns lek med eld.

## **SLUTSATS**

Anlagd brand i skolbyggnader är ett ökande problem. På denna skola har det hänt flera gånger tidigare. Trots att byggnaden var försedd med inbrottslarm och automatiskt brandlarm blev byggnaden skadad, dock inga större skador. Skolor, speciellt i utsatta områden bör skyddas med automatisk vattensprinkler.