

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

BRAND I GROVSOPRUM

B-VÄGEN 17, S-by

FREDAGEN DEN xx-xx-xx

Kjell Wahling

Brandingenjör

Bilagor:

Fotodokumentation

Insatsrapport

PROTOKOLL ÖVER BRANDUNDERSÖKNING

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i grovsoprum, B-vägen 17, dödsbrand

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Kjell Wahling, brandförsvaret

UPPLYSNING OM BRANDEN

Fredag den xx-xx-xx kl. 00.48 inkom larm om brand i grovsoprum. En person kvar. Vid brandförsvarets ankomst var det fristående sophuset övertänt. En granne hade hört bankningar på dörren till sophuset och upptäckte att det brann och att en person var instängd. Grannen försökte undsätta mannen men lyckades inte på grund av rök och brand. Brandkårens rökdykare gick in och slog ner branden. Ungefär samtidigt rasade de större garageportarna av aluminium ihop och rökdykningen och släckinsatsen underlättades därmed. En man påträffades på golvet längst in i sophuset. Mannen hade mycket svåra brännskador. Branden släcktes och röken vädrades ut.

BYGGNADSTEKNISK BESKRIVNING

Byggnaden utgörs av en friliggande envåningsbyggnad på ca 40 kvadratmeter av lättbetong och tegel. Takkonstruktion av träregelstomme med tak av spontat trä med tegel. Under släckinsatsen hotade taket att störta in beroende på att takstolarna delvis brann av.

BRANDFÖRLOPPET

Brandförloppet, var häftigt men samtidigt normalt för en byggnad som denna. Rökutvecklingen var kraftig, och besvärande. En hel del brännbara sopor förvarades i de bågiga rummen, sorterade på olika fraktioner. I första hand satsades på livräddning med invändig rökdykarinsats och utvändigt släckning. Efter en stund påträffades kroppen av en person. Ambulanspersonal på platsen kunde snabbt konstatera att personen var död, svårt sönderbränd.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen påbörjades redan under pågående räddningsinsats. Vittnen kunde höras direkt på platsen. Mannen hade troligen gått in i byggnaden för att sova när brand uppstått, kanske av ett ljus. Han kunde inte hitta ut och bankade på den stora rullporten vilken var låst och ropade hjälp. Grannarna kunde dock inte hjälpa honom ut på grund av branden och den kraftiga rökutvecklingen. Brand- och rökutvecklingen var snabb och mannen omkom innan brandförsvaret hann fram till platsen.

BRANDSPRIDNING

På grund av de byggnadstekniska förutsättningarna fanns ingen risk för brandspridning om inte en släckinsats gjorts.

SLUTSATS

Lägenhetsbranden startade längst in i grovsoprummet troligen på grund av rökning eller ljus. Ett tillbud som slutade tragiskt trots att grannar reagerade och larmade i ett tidigt skede. Det är svårt att helt förhindra liknande bränder. I detta fall var sophuset låst och inga spår av inbrott fanns. Troligen hade mannen nycklar till sophuset. I övrigt rådde god ordning i och runt huset.