

Brand i boningshus på lantgård.

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Brand i pannrum som släcktes av rökdykare strax innan övertändning.

## **UNDERSÖKNING UTFÖRD AV**

Anders Pålsson, Räddningstjänsten.

## **OBJEKTET**

Boningshus på mindre "Hästgård" på XX gatan i Z kommun.

## **HÄNDELSE**

Brand i pannrum i boningshuset.

## **SKADEDRABBADE**

Den boende och Länsförsäkringar som försäkringsbolag.

## **UNDERSÖKNING**

Undersökning på plats yy-mm-dd.

Primär brandplats är Vid nedre delen av pannan. Pannrummet är brandskadat och övriga huset skadat av värmepåverkan och sot. De lägsta och djupaste brandskadorna är strax framför pannan på golvet vid väggen. Flera rum har svarta sotskador i övre delen av rummet.

## **SÄKRAD MATERIEL**

Ingen säkrad materiel.

## **VITTNESUPPGIFTER**

Den boende har eldat i pannan endast vid strömavbrott på onsdagen i veckan innan (fem dagar tidigare) i cirka 10 minuter. Då luktade det diesel i pannrummet. Inga åtgärder har vidtagits då eller senare. Inga andra observationer har gjorts på plats. Den boende var ute i häststallet en halv timme innan hon upptäckte att det brann. Ingen annan verksamhet ska ha förekommit i pannrummet.

## **SPRIDNINGSRISK**

Till hela huset och till övriga hus på gården.

## **SLUTSATSER**

Branden kan ha startat med en kombination av oljeläckage och elektrisk brandorsak men det kan inte fastställas. Brandsläckning har skett i det tidiga skedet av övertändning. En något senare släckinsats hade troligen inte lyckats pga snabb spridning av övertändningen i huset.

## **FÖRSLAG PÅ FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER**

Informationsinsats om att tillfällig eldning, tillfällig störning i eldningsutrustningen och/eller tillfällig kraftigare eldning kräver extra vaksamhet och kontroll.

## **DIREKTA ÅTGÄRDER**

Samtal med den boende.