

HÄNDELSEFÖRLOPP

Larm till räddningstjänsten klockan 01:49:07 om brand på restaurang NN i Zstadss hamn. På väg till brandplatsen kunde rök ses och vid framkomsten klockan 01:55:50 slog lågor upp från taket. Förstärkning larmades från Xby och Yby i ett tidigt skede. Branden spreds via en vägg till en markis och vidare in under takfoten på byggnadens södra sida. Rökdykare gick in för att försöka släcka men kallades snart tillbaka på grund av rasrisk inne i byggnaden. Släckning från marken samt från höjdfordon tog vid. Restvärdesledare kallades till brandplatsen.

UNDERSÖKNING

Då jag kallades till brandplatsen i ett relativt tidigt skede kunde jag med stor säkerhet peka ut primärbrandområdet, det var ett hörn på en altan på byggnadens södra sida. Bad befälet på plats att man skulle vara lite extra försiktiga inom detta område. Byggnadens övervåning blev totalt utbränd och ytter- och innertak rasade ner på nedre våningen som inte blev så brandbelastad. Övervakningskameror fanns runt byggnaden och datorerna som fanns kopplade till dessa inne i byggnaden kunde plockas ut genom att ett hål sågades i väggen och de plockades ut genom detta hål. Dagen efter anlände polisens tekniker från Mstad och vi tog brandprover på primärbrandområdet. I dessa prover kunde man känna en stark lukt av bensin.

SPRIDNINGSRISKER

Risk för brandspridning till intilliggande byggnader, även risk för rökspridning som kunnat skada människors liv / hälsa.



Brandens primärhärde kunde snabbt konstateras vara på byggnadens södra sida.



Primärbrandhärden efter släckningen.