

## **LJUS ORSAKADE BRAND I BORD**

En villaägare hade köpt ett ljus-set i en Lidl-butik. Det bestod av fyra keramikbehållare med ljusmassa, liknande värmeljus. Till setet hörde ett underlägg av träliknande material samt en liten "duk" av träribbor. På kvällen satt mannen och hans sambo i TV-soffan och hade alla de fyra ljusen tända. Hela arrangemanget stod då på en virkad duk som låg på bordet. Olyckligtvis somnade de båda. När mannen vaknade cirka en timme senare brann det i bordet, den virkade duken och i ljusmassan i alla fyra keramik kopporna. Yrvaken för han upp och försökte blåsa ut lågorna. När det inte lyckades tog han i och blåste ännu kraftigare. Det släckte branden men gjorde samtidigt så att brinnande ljusmassa stänkte tillbaka i ansiktet så att han fick brännskador. Han kontaktade sjukvårdsupplysningen och fick rådet att kyla skadorna med vatten.

Följande vardag tog mannen kontakt med olycksutredaren vid ortens räddningstjänst. Gemensamt undersökte de händelsen. I bruksanvisningen till ljus-setet varnade man för att ta i keramikbehållarna de närmaste 15 minuterna efter det att de hade använts som ljusstake. Det framgick också att setet hade utrustning för att skapa rökelse, men detta användes inte vid brandtillfället.

Branden hade uppenbarligen pågått en god stund. Brännskadorna i bordet var ganska djupa. Orsaken var förmodligen att ljusmassan i någon eller några av ljuskopporna blivit överhettade och blossat upp med en större låga. Den virkade duken blev antänd och spred lågorna vidare till bordsskivan. Brandvarnare fanns inte, men lyckligtvis vaknade mannen denna gång i tid för att undanröja faran.

## **ERFARENHETER**

\* Det är ett väl känt problem att paraffin, stearin och ljusmassa av olika slag kan bli överhettad och blossa upp över hela sin yta om värmen avleds för dåligt.

\* Känner du till den här produkten eller någon liknande? Hör i så fall av dig till Räddningsverkets brandutredarprogram, tel 054-13 50 39

\* Ärendet kommer att överlämnas till Konsumentverket för ytterligare uppföljning och eventuell åtgärd.