

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i diskmaskin, G-gatan 12 D i A-stad, lördagen den xx-xx-xx.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Christian Falk, Räddningstjänsten i B-stads kommun.

UPPLYSNINGAR OM HÄNDELSEN

Grannar i lägenheten mitt emot den drabbade lägenheten hörde att en brandvarnaren larmade och kände röklukt från den nämnda lägenheten. Därefter ringde de 112. Räddningstjänsten var på plats cirka sex minuter efter larmet från grannarna. När rökdykarna tagit sig in i lägenheten brann det i köket i och omkring diskmaskinen. Branden släcktes med vatten på traditionellt vis. Lägenheten ventilerades och efterbevakning skedde med två brandmän. Skadan som uppkommit i lägenheten beräknas kosta cirka 700 000 SEK enligt försäkringsbolaget. Lägenheten var nyrenoverad och diskmaskinen endast ett par månader gammal.

UNDERSÖKNING

Vid undersökningen framkom att branden med stor sannolikhet har startat i maskinens programenhet och spridit sig vidare neråt till cellplastisoleringen och även in i maskinens diskutrymme. Nedre delen där kabelhärvan och kopplingsplintar fanns är ej drabbad på grund av bra tätning mellan luckan och den del som brunnit. Diskmaskinen tillverkas av F och är av märket A-stad C 0000.

ERFARENHETER

- Tidig upptäckt tack vare lägenhetens brandvarnare begränsade branden till köket.
- Man kan inte lita på att en nyinköpt diskmaskin är brandsäker.




Bild 3. Frontluckans inre utrymme har en isolering av cellplast som har bidragit till brandens intensitet.



Bild 5. Rester av programheten.