

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i diskmaskin, V-vägen A-stad i B-stad, söndagen den xx-xx-xx.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Christian Falk, Räddningstjänsten i C-stads kommun.

UPPLYSNINGAR OM HÄNDELSEN

Familjen som bor villan hade haft bekanta på besök under lördagskvällen. Innan de gick och lade sig stoppade de diskmaskinen full och lät den gå under natten. Vid 3-tiden vaknade mannen i familjen av att brandvarnaren tjuiter. När han kom in i köket såg han öppen eld från diskmaskinen. Mannen släcker själv maskinen med en pulversläckare. Räddningstjänsten larmas därefter. Räddningstjänsten konstaterar att det brunnit i diskmaskinen och i en bänkskiva och hjälper till med vädring av villan. Skadan som uppkommit i villan kostade cirka 100 000 SEK enligt försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget har efter regressärende mot tillverkaren fått ersättning för sina utlägg.

UNDERSÖKNING

Vid undersökningen framkom att branden med stor sannolikhet har startat i maskinens programenhet. Diskmaskinen tillverkas av W och är av märket D-stad RR 0000. Diskmaskinen var 3 månader gammal vid brandtillfället.

ERFARENHETER

- Tidig upptäckt tack vare lägenhetens brandvarnare begränsade branden till diskmaskinen.
- Man kan inte lita på att en nyinköpt diskmaskin är brandsäkra.




Bild 2. Frontluckans innanmäte med delvis brunnen cellplastisolering.