

## **Kolmonoxidförgiftning i hyreshus.**

Den 23:e februari 1997 orsakade en defekt värmepanna i ett hyreshus i Danjoutin ett kolmonoxidutsläpp.

Kl. 00.46 mottar den lokala ledningscentralen ett samtal om en mystisk lukt i ett hyreshus i Danjoutin. Till platsen skickas släckbil, höjdfordon samt befälsbil. Sex minuter senare anländer styrkan till platsen. Vid den första orienteringen i källaren märker man av en lukt som är svår att definiera. Gasindikatorerna förblir tysta, men allteftersom under orienteringen noterar man kolmonoxid och mängden därav ökar oavbrutet. Därefter klagar några hyresgäster på huvudvärk. Mätningen av kolmonoxid visar på halter mellan 400 och 600 ppm i samtliga hyresgästers kök.

Omedelbart sätts hyresgästerna i säkerhet, ventilation påbörjas, förstärkning (en släckbil och tre ambulanser) begärs till platsen och man börjar leta efter ursprunget till utsläppet.

Kl. 02.04 informeras brandchefen i Bavilliers. En CO-halt på 1200 ppm mäts upp vid rökutsläppet från husets värme pannor. Orsaken lokaliseras och felande värmepanna stängs av. Mängden CO avtar omedelbart. Sju kolmonoxidförgiftade förs till sjukhus. 32 lägenheter undersöks angående CO-halt. 80 hyresgäster placeras på ett närläget hotell. Hyresgästerna tillåts återvända till sina lägenheter kl. 17.00 efter ideliga mätningar.

Vad var orsaken? En brist i värme pannans ventilation och en turbin som var blockerad av glasull från ett isoleringsarbete, räckte för att orsaka en ofullständig förbränning och ett större kolmonoxidutsläpp till husets lägenheter.

Ur Le Sapeur Pompier. Oktober 1997