

PROTOKOLL ÖVER BRANDORSAKSUNDERSÖKNING

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i stadsbibliotek.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Ragne Hanning m fl.

BRANDEN

Räddningstjänsten fick larm via det automatiska brandlarmet kl 12.03 och var på plats kl 12.07. Rökutveckling när vi kom fram. Enligt uppgift brand i ett mindre förråd på andra våningen i en lokal tillhörande invandrarbyrån. Personalen hade försökt släcka med en kolsyresläckare men misslyckats. Dörren till brandrummet var stängd. Rökdykare gick in och kunde snabbt släcka branden.

Hela bibliotekslokalen som är en öppen yta på drygt 3 000 kvm i två plan var dock rökfylld. Vi satte in tre fläktar för rökventilation. Saneringsfirma till platsen.

UNDERSÖKNING

Invandrarbyråns lokaler är belägna på andra våningen i bibliotekets lokaler. Allt är i en öppen planlösning på ca 3 200 kvm varav våningsplan två består 920 kvm. Byggnadsåret är 19xx-xx. Se bil 1 Stadsbiblioteket.

Dörren till det förrådsrum som brunnit var enligt personalen låst. Men när branden upptäcktes var dörren öppen. Branden är koncentrerad till förrådet. Dörren har stått "lite" öppen under branden. Personalen har sedan de upptäckt branden och försökt släcka, sedan skjutit till dörren. Brandskadorna är koncentrerade till den plats där en pappersförstörare står. Denna är ansluten till väggkontakten. Denna lämnas till SKL. Se bil. 4.

BRANDORSAK

Branden är anlagd.

SPRIDNINGSRISK

Brandspridning till övriga bibliotekets lokaler bedöms som stor. Rökspridning har skett till bibliotekslokalerna. Risk för liv förelåg inte.

SLUTSATS OCH KOMMENTAR

Tack vare en rökdetektor och direktkopplat automatiskt brandlarm till räddningstjänsten fick vi ett snabbt larm.

Personalen agerade riktigt och försökte släcka. När detta inte gick sköt man till dörren till brandrummet.

Vi saknar rökventilation i bibliotekshallen. En yta på över 3 000 kvm i två plan är svår att rökventilera. Rökluckor på taket borde finnas.



Innanför den på bilden öppna dörren ligger kontorsrum. Där finns också ett förråd. Branden var koncentrerad till förrådet som hade kraftiga rök- och värmeskador. Endast rökskador i övriga delar av lokalerna.