

# PROTOKOLL ÖVER BRANDORSAKSUNDERSÖKNING

## Anledning till undersökningen

Villabrand

## Undersökningen utförd av

Kriminaltekniker Christer Branthammer och brandmästare Ragne Hanning.

## Branden

Förbipasserande upptäckte att det brann i en villa.

Larm till SOS kl 12.04. SOS larmade ut deltidskåren samt släckbil, höjdfordon och ambulans från huvudbrandstationen. Första bilen från deltidstyrkan på plats kl 12.20. Vid ankomsten brann det i köket samt hela villan rökfylld.

Rökdykarinsats och nedkämpning av branden. Men efter ett tag stod det klart att branden spridit sig till övervåningen via mellanväggar och trossbotten. Villan blev totalförstörd. Inget kunde räddas av bohaget. Långvarig bevakning.

## Undersökningen

Då misstanke om brott ej förelåg och polisens resurser var upptagna av bl.a ett gisslandrama utfördes undersökningen av undertecknad.

En totalrenoverad äldre villa i 2 plan av trä. Övervåningen och taket har rasat ned i köket. Övriga delar av huset värme- och brandskadade. Branden har startat i köket. En genombränning finns i väggen där microvågsugnen varit placerad.

## Brandorsak

Med största sannolikhet har branden startat i eller i anslutning till mikrovågsugnen. Ett el-fel kan här vara orsaken. Med tanke på tidpunkten den 12 december kan det inte uteslutas att ett glömt levande ljus orsakat branden. Men de som bodde i huset förnekade att de glömt blåsa ut levande ljuset innan de for iväg hemifrån till sina respektive arbeten. Det finns ingen anledning att tvivla på deras uppgifter.

## Slutsats

Det är svårt att med säkerhet fastställa brandorsaken på grund av att branden pågått ganska länge och räddningstjänstens insatstid i det här fallet blir 18 minuter.

Viktigt att första styrkan dokumenterar med foto och/eller video för den fortsatta brandorsaksundersökningen.

## Foto

Branden startade inne i köket. På bilden köksfönstret.

