

RAPPORT FRÅN BRANDUTREDNING

Anledning till undersökningen

Brand i kombinerad förråds- och garagebyggnad.

Undersökningen utförd av

Brandmästare Ragne Hanning räddningstjänsten.

Branden

Larm till SOS-alarm kl 16.23.00 och räddningstjänsten på plats kl 16.31.00. Vid framkomsten rök det kraftigt från ett garage som innehöll ett flertal bilplatser samt värmecentral. Rökdykare konstaterade brand i lägenhetsförråd. Branden bekämpades av tre bilar och nio man under ledning av brandmästaren NN.

Det brann i tre förråd varav ett var låst. Det klippte vi upp. Vidare rökventilerade vi hotade utrymmen med övertryck. En rör genomföring till värmecentralen var otät samt släppte in rök i värmecentralen. Branden släcktes av rökdykarna.

Undersökningen

Vid undersökningen sa en kille i sexårsåldern att några kompisar ofta uppehöll sig i ett av förråden. Vid undersökningen kunde konstateras att ett antal av ca 10 lägenhetsförråd fanns i byggnaden, vidare flerbilsgarage samt värmecentralrum. Dessa var dock brandtekniskt åtskilda i Ei 60 men med otäta rör genomföringar, vilket gjorde att flera rum måste rökventileras.

I det förråd där branden startat hittades på en byrå av trä en ask tändstickor ett paket stearinljus samt ljusstakar och värmeljus. En tvåsitssoffa med sittdynor av polyuretan.

Diverse lös inredning hade brunnit upp. Övriga lägenhetsförråd hade brand- och rökskador.

Brandorsak

Branden har med största sannolikhet startats av barns lek med eld.

Risken för brandspridning på grund av otäta rör genomföringar förelåg. Rökspridning skedde. Fastighetsägaren vidtalad om problemen.

Foto

På byrån fanns det som behövdes som t ex tändstickor, stearinljus och värmeljus.

Det mesta tyder på barns lek med eld.

