

PROTOKOLL ÖVER BRANDUNDERSÖKNING

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i lägenhet

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Tommy Krantz, l:e brandinspektör

UPPLYSNING OM BRANDEN

Kl 02.00 inkom larm om röklukt i fastigheten. Vid brandförsvarets framkomst så kunde efter en stunds letande branden lokaliseras till en lägenhet belägen på tredje våningen. De fick då uppgift om att en person skulle finnas i lägenheten.

BRANDFÖRLOPPET

Rökdykarna fick inledningsvis börja med genomsökning av lägenheten. Personen hittades på golvet nedanför soffan i vardagsrummet.

Enligt uppgift av rökdykarna så var hela lägenheten rökfylld där nollplanet var nere vid golvet. Den enda brandhärd som kunde hittas var i vardagsrummet längs den ena väggen där en bokhylla varit placerad.

BYGGNADSTEKNISK BESKRIVNING

Fastigheten är ett trevånings flerbostadshus utfört som BR1 byggnad i stenmaterial. Lägenhetsavskiljande väggar är utförda i EI 60 och med dörr i EI 15.

Rubricerad lägenhet består av ett rum och kök. Innanför ytterdörren var det en hall. Till höger i hallen fanns toaletten. Rakt fram var köket. Till vänster var vardagsrummet. Direkt till höger i vardagsrummet stod soffan. Mitt emot soffan stod det en bokhylla som slängts ut på gården av brandförvaret.

SLUTSATS

Den primära brandhärden är belägen i vardagsrummet där bokhyllan stått. (Bild 2) Väggen uppvisar kraftig brandskada medan lägenheten i övrigt endast uppvisar sotskador. Vad som orsakat branden kan inte med säkerhet konstateras då bokhyllan slängts ut på gården. Men enligt uppgift så hittades två stycken ljusstakar på golvet framför bokhyllan, så troligtvis har dessa orsakat själva branden.

Vid branden omkom lägenhetsinnehavaren, en granne fick lättare rökskador.

Foto 1

Väggen där bokhyllan stått och där branden börjat.



Foto 2

Bokhyllan hade lämpats ut av brandförsvaret.

