

PROTOKOLL ÖVER BRANDORSAKSUNDERSÖKNING

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i parkeringshus

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Tommy Fransson, Räddningstjänsten

UPPLYSNINGAR OM BRANDTILLBUDET

På söndagen kl 12.23 larmades räddningstjänsten om en brand i ett trevånings parkeringshus. Vid framkomsten kl 12.29 rök det kraftigt från parkeringshusets nedre plan. Räddningstjänsten försökte angripa från södra trapphuset med misslyckades p.g.a. att dörren inte gick att öppna. Senare visade det sig att betong från bjälklaget hade ramlat ner och kilat fast dörren (bild 1).

Insatsen gjordes då från norra gavelns garageinfart. Rökdykargrupp och skyddsgrupp gick in men fick återvända p.g.a. värmen och röken samt att man hörde mindre explosioner. Räddningsledaren beslutade att skumfylla garaget med lättskum. Garaget har plats för 42 fordon men vid brandtillfället fanns 8 st fordon varav 2 motorcyklar (se skissen, bil A). Branden var i södra delen av garaget vid bilarna 3 och 4.

UNDERSÖKNING

Branden orsakades av svetsarbeten i bil 3 (se skissen). Bilarna 3 och 4 blev totalskadade. Övriga fordon fick man ut snabbt och började sanera dessa omgående. Någon risk för övriga fordon på plan 1 och 2 förelåg inte.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk till annan brandcell förelåg inte.

Bild 1. Dörren till höger på bilden går till södra trapphuset.

