

PROTOKOLL ÖVER BRANDUNDERSÖKNING

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Mindre brand i lagerlokal.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Tommy Fransson, Räddningstjänsten.

UPPLYSNINGAR OM BRANDTILLBUDET

På måndagen kl 17.56, larmades räddningstjänsten om en källarbrand. Vid framkomsten kl 18.01 möttes brandpersonalen av en kraftig rökutveckling från källaren. Branden släcktes snabbt av en rökdykargrupp och lokalen rökventilerades.

UNDERSÖKNING

Branden har börjat i en bokhylla, (bild 1). På översta hyllan där branden har börjat förvarades mattprover. På hyllan under förvarades bl a mattprover, 1 burk lim och en varmluftspistol. Vid första anblicken misstänktes varmluftspistolen. Men enligt ägaren har den inte använts på länge, då den inte fungerar, det var därför den låg på denna hyllan och inte bland dom andra, (hyllan vid sidan om).

Precis ovanför bokhyllan sitter ett flertal elkablar, (bild 2). Mattproverna på övre hyllan har legat mot elkablarna. Då man har använt mattproverna och lagt tillbaka dessa så har dom gått mot kablarna, så att dessa har fått klämskador och troligtvis antänt mattproverna. Ca 3,5 m lång elkabel klipptes av och skickades till SKL för undersökning, se bilaga.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk till annan brandcell förelåg inte.

ÖVRIGT

Innehavaren hade tidigare drivit en mattläggningsfirma men som upphört för ca 1 1/2 år sedan. Innehavaren hade ingen försäkring för lokalen.

