

PROTOKOLL ÖVER BRANDORSAKSUNDERSÖKNING

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i tvättstuga.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Tommy Fransson, räddningstjänsten.

UPPLYSNINGAR OM BRANDTILLBUDET

På fredagen, kl 14.43, larmades räddningstjänsten om en brand i tvättstuga.

Bil 111 från X-by och bil 161 från Y-by deltidsvardelning utgick från respektive stationer.

När bil 111 framkom, kl 14.49, rök det från källarvåningen och en rökdykarinsats gjordes. Branden släcktes snabbt av rökdykarna. Tvättmaskinen och torktumlaren bars ut på gårdsplanen.

UNDERSÖKNING

Tvättstugan är placerad i suterrängplanet. Väggar, bjälklag och tak är gjutna i betong, (bild 1). Branden har börjat i torktumlaren vid knappen för programval, (bild 2). Torktumlaren var placerad ovanpå tvättmaskinen.

Branden upptäcktes av den som höll på att tvätta. Hon berättade att hon hade varit nere i tvättstugan och lagt i tvätt i torktumlaren, därefter gått upp till lägenheten. Efter en stund skulle hon gå till affären och på väg ner för trappan upptäcktes rök från källaren. Hon sprang ner till tvättstugan, öppnade dörren gick in och bröt strömmen. Strömbrytaren är monterad på väggen, (bild 1). Därefter ringde hon 90 000 (112) och begärde hjälp av räddningskåren. Räddningskåren släckte snabbt ner branden. Tak och väggar fick rökskador.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk till annan brandcell förelåg inte.

ÖVRIGT

Tvättmaskinen och torktumlaren var av märket Miele.

Bilden visar torktumlaren.

