

# PROTOKOLL ÖVER BRANDORSAKSUNDERSÖKNING

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i garage

## UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Tommy Fransson, räddningstjänsten

## UPPLYSNINGAR OM BRANDTILLBUDET

På måndagen, kl 21.32, larmades räddningstjänsten om en garagebrand. Vid framkomsten kl 21.41, stod en bil utanför garaget, som hade brunnit. Ägaren hade släckt branden med en vattenslang.

## PLATSBESKRIVNING

Fastigheten är en enplansvilla med sammanbyggt garage, som avskiljes med ett grovkök. Mellan garaget och grovköket finns en sektioneringsdörr och mellan boendedel och grovkök finns ytterligare en sektioneringsdörr, bild 1.

## UNDERSÖKNING

Ägaren till bilen hade gjort en större motorreparation på sin personbil, bl a hade han bytt en kolv. Efter att ha skruvat ihop bilen, startade han den för att se att allt fungerade. Bilen startade utan anmärkning, men sedan den hade gått i några minuter så smäll det plötsligt till och en eldslåga slog ut ur förgasaren. Motorrummet blev genast övertänt. Samtidigt kom några grannar och med deras hjälp lyckades ägaren dra ut bilen ur garaget och på så sätt begränsa skadorna i garaget. Men då sektioneringsdörren stod uppställd fick hela huset kraftiga rökskador.

## BRANDORSAK

Vid reparationen har man troligen fått något bensinläckage och när motorn blivit varm har bensinen antänts.

## SPRIDNINGSRISK

Då ägaren fick ut bilen från garaget förelåg ingen risk för brandspridning.

