

# BRANDUTREDNING

## UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandingenjör Håkan Rönnqvist

## HÄNDELSE

Larm till Rtj/SOS från Polis om rök i trapphus, kl. 09.52 Brand i lägenhet. 2 rok, plan 2 i 3-plans hus klass Brl. Branden begränsad till sovrummet och där till sängbyrå och kläder på golv.

## ÖVRIGA UPPGIFTER

Innehavaren lämnade lägenheten vid ca. 06.45 för att gå till jobbet. Han uppger att det funnits en klockradio och en radiobandspelare på sängbyrån samt ljusstake och värmeljus. Han har inte rökt i sängkammaren på ett par dagar och ljuset/-en? släcktes igår kväll.

## BESKRIVNING

Innanför ytterdörr, hall orienterad mot norr, ca 4 m x 1,5 m. Direkt till höger badrum. Därefter sovrum/badrum, ca 3x3, med säng och sängbord/byrå som möblering, klädskåp längst in till höger ca 2 kvm. Längst bort i hallen mindre kök. Till vänster innan kök vardagsrum ca 4x4 sedvanligt möblerat, med utgång till balkong.

## SKADOR

Närmast sängen rester av klockradio, mot fönsterväggen radiobandspelaren. Mycket tidningar och aska. Mindre skador på sänghörnet. Rökdykare uppger att det brann endast vid sängbyrån och när de trängde in flammade det upp även i borte högra hörnet. En katt hittad död. Tapeter ovan sängbyrå samt sänghörn helt borta. Brandskador på vägg fram till halva sängbredden, i hörnet ca 1/2 m mot fönstret, ovan fönster samt på andra sidan (fönstret hela vägen till vägg och ned mot golv. Garderobsdörr sönderbränd i nederdel. Övrigt rökskadat.

## UNDERSÖKNINGSFYND

2 säkringar, till hall och sovrum utlösta. Tidningsresterna över hela byrån kraftigt brända, i princip vitaska, något helare mot klockradion. Både klockradion och bandspelaren inkopplade i vägguttag bakom sängbyrå. Byrån bränd på ovansidan och på gaveln mot sängen ned till i höjd med sängramen. Klockradion helt sönderbränd, även bottenplattan. Bandspelaren nedsmält mot hörnet, helare längre ut. Nätanslutningens ingång på den helare delen. Botten tämligen oskadd. Brandskadorna i sängen och på sänggaveln av mindre omfattning. Adventsljusstake i smide i fönstret, nedriven av rökdykare.

## SLUTLEDNING

Brandskadorna, främst på väggarna, tyder på brandstart på eller i omedelbar anslutning till sängbyrån med spridning till gardin till höger om fönstret som fallit ned och antänt kläder i pappkassar på golvet. Skadorna i sängen är inte av den arten att branden torde uppstått där. Tidsförloppet talar också mot. Att bandspelarens nätdel är oskadd torde utesluta denna. Återstår ljuset och klockradion. Inga rester i mässingsstaken eller smältskador i värmeljuskoppar. Återstår klockradio. Efter att ha rådfrågat polisens tekniker konstaterades denna vara brandstiftaren, närmare bestämt nättrafon.

## MYCKET SANNOLIK ORSAK

Ett fel i klockradions nättransformator har orsakat överhettning med brand i höljet som följd.

