

BRANDUTREDNING

ORSAK TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i lägenhet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Hans Nordgren, brandförsvaret m. fl.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Strax efter kl 10.00 kom sonen till lägenhetsinnehavaren hem för att hämta badkläder. Han upptäckte då att det brann i hans sovrum. Han sprang till en granne som larmade brandkår och polis.

Sedan sprang han tillbaka till lägenheten och tog ut två kaniner och en katt.

Brandförsvaret i U-by fick larmet. kl 9.54 och ryckte ut med 13 man i två brandbilar, två högfordon och en befälsbil. Framkomst kl 9.58. När första brandfordon anlände visade sonen vilken lägenhet det var. Rökdykarna kröp in i lägenheten och släckte branden i sovrummet.

UNDERSÖKNING

Vid undersökning kan konstateras att branden med stor sannolikhet startat på ett nattduksbord i ett av lägenhetens sovrum. Nattduksbordet står placerat invid sovrumsfönstret. Branden har spridits till trävirket på fönsterkarmen rakt ovanför primärbranden.

Det finns inget som tyder på att annat föremål än en musikanläggning stått placerad på nattduksbordet.

Musikanläggningen är av fabrikat SABA med cd-spelare, radio och bandspelare. Musikanläggningen är utbytt 95-10-31 mot en liknande. Anledningen till bytet var problem med varmgång och stark lukt av upphettad plast. Av musikanläggningen återstår endast metalldelar och nedsmält plast. Vid provning med ett unversalinstrument för ohm-mätning kan konstateras att strömställaren står i påkopplat läge och att kretsen är sluten fram till kabeln med brandskadad isolering på transformatorns primärlindning. Knappen till strömställaren är belagd med ett jämnt lager med sot och har ej rörts efter branden. Brandresterna har omhändertagits för närmare undersökning av SKL.

SPRIDNINGSRISK

Om inte branden hade upptäckts så tidigt som nu var fallet hade hela lägenheten blivit förstörd.