

BRANDUTREDNING

Brand i radhuslänga.

HÄNDELSEN

Brandstart i ett tillbyggt förråd vilket saknade dörr. Spridning till radhusväggen varvid brandgaserna spred sig till hela radhuslängan via den osektionerade krypvinden. Samtliga boende fick evakueras och hela radhuslängan om 10 fastigheter brandskadades.

BRANDORSAK

Trots flera vittnesmål och tips från grannar har någon brandorsak ej kunnat fastställas.

Brandstart i gaveln i ett tillbyggt förråd, utan dörr.

