

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i hiss. Då vi i X-stad har haft ett flertal anlagda bränder i hissar åkte jag med ut på larmet för att följa brandutvecklingen men branden visade sig endast vara ringa.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Sven-Eric Lindberg, Räddningstjänsten.

BYGGNAD

7 vånings flerbostadshus i suterräng. Byggnaden klassas som Br 1 byggnad (brandsäker byggnad).

LARMNING

På onsdagen kl 15:43 inkom larm över SOS om brand i hiss.

INSATSEN

Vid brandstyrkans ankomst till skadeplatsen rök det lite i hissen bakom ett galler något lite glöd kan ha funnits.

BRANDFÖREMÅL

Ventilationshål från hiss.

BRANDORSAK

Troligen hade någon stoppat in något brännbart eller smällare genom galleret. Vid undersökningen kunde konstateras att ett flertal tändstickor fanns i hisschaktets botten. Där fanns även ett antal cigarettfimpar. Inget som kan härröra från branden i ventilationsgalleret kunde inte hittas på botten av hisschaktet. Det kunde konstateras att även i detta hisschakt fanns det trasselsuddar indränkta med olja på botten, detta är mycket vanligt förekommande.

SLUTSATS

Även på ett annat ställe i trapphuset bredvid hissdörren hade man försökt att elda. Så det troligaste är att någon försökt att anlägga brand.