

PROTOKOLL ÖVER BRANDUNDERSÖKNING

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN	Mindre brand i adventsljusstake mm i lärarrum på en skola. Automatiskt brandlarm till räddningstjänsten kl 17.53.
UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV	Ulf Erlandsson
UPPLYSNINGAR OM BRANDEN	Måndag kl 17.53 inkom aut. brandlarm från skolan. Ordinarie utryckning med totalt åtta man i tre bilar. På plats ca 17.57. Styrkan möttes av personal från skolan som av larmet uppmärksammat att det kom rök från ett lärarrum. Där upptäckte brandpersonalen en mindre brand under ett trasigt glasbord mitt på golvet. Rökutvecklingen var måttlig. Tryckluftsapparater behövdes ej användas. Branden släcktes med några deciliter vatten från en bärbar släckare.
UNDERSÖKNING	Brandresterna och samstämmiga vittnesuppgifter visar klart att branden startat i en adventsljusstake som stått på en duk på ett glasbord. Liknande ljusstakar av plåt men med vitmossa och andra dekorationer fanns även på andra bord i lokalen.
SLUTSATS	Uppenbarligen har ett eller två brinnande ljus blivit bortglömda. När de brunnit ner har mossan antänts, de övriga ljusen har smält och bidragit till branden. Bordsduken och en julblomma som också stod på bordet har antänts. Bordets glasskiva har gått sönder av värmen och de brinnande resterna har fallit ner på golvet. Röken har spridit sig till en passage utanför några expeditioner ca 10 m från brandplatsen. Där fanns en rökdetektor till det aut. brandlarmet som utlöste och tillkallade räddningstjänsten...
SPRIDNINGSRISK	Om branden fått fortgå ostört hade den sannolikt självslocknat. Skadorna hade förmodligen inte blivit större än vad som nu blev fallet. Även rökutvecklingen var måttlig. Fara för människors liv eller hälsa förelåg ej.

Bilden visar resterna av ljusstaken och mossan.

