

BRANDUNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

| | |
|---|---|
| ORSAK TILL UNDERSÖKNINGEN | Brand i sovrum i villafastighet. 19xx-xx-xx, larm kl 15.30 |
| UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV | Ulf Erlandsson |
| UPPLYSNINGAR OM BRANDEN | <p>Huset är en äldre villa i 1 ½ plan. Den beboddes av en mamma med två barn, sex och sju år gamla. Den aktuella eftermiddagen hade barnen besök av ett grannbarn, ca fyra år gammalt, och mamman hade besök av en väninna. De vuxna befann sig i köket i bottenvåningen medan de tre barnen lekte i ett sovrum på övervåningen.</p> <p>Plötsligt kom alla barnen springande nerför trappan och skrek att det brann. Mamman rusade upp i övervåningen och såg då att det brann kraftigt i tyget runt ett sängbord. Lågorna hade också fått fäste i hörnet på en av de båda sängarna. Det rök kraftigt och hon kunde inte släcka. I stället lämnade hon sovrummet och stängde dörren efter sig.</p> <p>Under tiden hade hennes väninna larmat räddningstjänsten via 112. En brandvarnare i trappan hade startat, barnen var rädda och skrek och det var viss förvirring. I detta skede saknades det yngsta barnet vilket man uppgav när mamman nu också hon ringde 112. Det visade sig senare att grannbarnet i uppståndelsen sprungit hem till sig.</p> <p>När räddningstjänsten anlände fem minuter efter larm hade alla barnen kommit till rätta och brandpersonalen gjorde en traditionell invändig släckinsats med rökdykare.</p> <p>Sovrummet och övre trapphallen var då helt rökfyllda. Branden hade däremot avtagit och det var inte längre några lågor. Den stängda dörren och de dubbla fönsterrutorna hade stängt ute luften så att branden i stort sett hade kvävt sig själv. Rökdykarna hade vissa svårigheter att finna brandhärden. En kort dusch mot taket kylde ner de heta brandgaserna. Eftersläckningen av sängen krävde max 10 liter vatten. Resterna av sängbordet lämpades genom fönstret. Vädring av rökgaser och kontroll av glöden.</p> |
| UNDERSÖKNING | Barnen uppger själva att de hade lekt med tändstickor och tänt eld på det hängande tyget runt sängbordet. Detta bekräftas av mammans iakttagelser och av undersökningen. |
| ERFARENHETER, SPRIDNINGSRISK | <p>Innertaket i sovrummet var klätt med gipsplattor och hade stått emot branden utan skador. Väggarna och snedtaken var av grovt trä och beklädda med papp och några lager tapeter. Närmast brandplatsen var väggbeklädnaden helt genombrunnen och även träväggen hade blivit antänd. De inre fönsterrutorna var spruckna men ej genombrunna. Sovrumsdörren var påverkad av värme men var långt ifrån genombrunnen.</p> <p>Förutom delar av sängbordet var ca 25 % av en av sängarna förtärd av branden. Dessutom svåra värmeskador i sovrummets övre hälft samt sot- och rökskador i hela övervåningen.</p> <p>Obetydliga vattenskador.</p> <p>Tack vare att mamman stängde dörren till sovrummet blev skadorna trots allt mycket begränsade. Om dörren förblivit öppen hade förmodligen hela huset blivit förstört.</p> <p>Såväl mamman som barnen hade läst BAMSES brandskola och var väl förtrogna med innehållet.</p> |

Bilden visar sovrummets sydöstra hörn fotograferat innan friläggningen. Sängen är framdragen och vriden ca 45 grader medsols.

Observera brännskadorna på träväggen där sängbordet har stått.

