

PROTOKOLL ÖVER BRANDORSAKSUNDERSÖKNING

Anledning till undersökningen

Lägenhetsbrand i 2-vånings flerbostadshus på 1:a våningen i lägenhet.

Undersökningen utförd av

Undersökningen utförd av brandmästare Ragne Hanning.

Upplysningar om branden

Larm till räddningstjänsten från SOS klockan 19.21.00.. Enligt den som var kvar i lägenheten vid brandstarten höll hon på att bada sin 1-åriga son då hon kände röklukt. Hon rusade ut i lägenheten och såg att det kom rök från klädgarderoben. Hon tittade in och såg att det brann i kläder som låg på golvet. Hon stängde dörren till garderoben och larmade 90 000 varefter hon tog sin son och gick ut på gården och inväntade räddningstjänsten.

Rök i trapphus och hela lägenheten. Efter rökdykarinsats kunde branden begränsas till en garderob.

De boende fick flytta hemifrån och lägenheten saneras. Polis, försäkringsbolag och saneringsfirma på plats.

Undersökning

Vid undersökningen kunde konstateras att en hylla och golvet hade brandskador i klädgarderoben. Klädgarderoben hade som belysning en 60 w glödlampa utan kupa. Den släcktes och tändes automatiskt när dörren till garderoben öppnades och stängdes genom en kontakt.

Slutsats och brandorsak

Dörren till garderoben hade stått "lite" öppen en längre tid (1-4 tim).

Kläder bl.a. gardiner hade förmodligen legat i kontakt med den nakna glödlampan och med säkerhet är överhettning därav brandorsaken. Branden har sedan spridit sig med hjälp av nedramlade kläder på golvet.

Det kommunala bostadsbolaget har kontaktats varvid risken med dessa automatiska ljuskontakter via garderobsdörren påtalats.

Vidare bör alla glödlampor ha kupa.

Spridningsrisk

Spridningsrisk i första hand till egna lägenheten.

Någon risk för brandspridning till övriga huset förelåg inte.