

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i fotoateljé.

UPPLYSNINGAR OM BRANDTILLBUDET

På onsdagen kl 06.52, larmades räddningstjänsten om en brand i en fotoateljé. Vid räddningstjänstens framkomst kl 07.00 rök det kraftigt från plan 1 där fotoateljén är inredd. Rökdykare gick in och släckte av branden. Därefter rökventilerades lokalen.

PLATSBESKRIVNING

Fastigheten är i två plan med källare. Fotoateljén nyttjar plan 1. Golv, väggar och bjällklag är av betong. Entrédörren till ateljén är i brandklass A60.

UNDERSÖKNING

Ateljén med tillhörande utrymmen har brunnit. Vid undersökningen upptäcktes två primära brandhärddar, en på kontoret och en i mörkrummet. Kraftigast brandskador fanns inne på kontoret. Vid rekonstruktion av skrivbordsskivan var den helt genombränd över den plats där skrivbordshurtsen varit. En papperskorg i plåt stod i närheten av skrivbordet, den hade kraftigast värmepåverkan mot skrivbordet. Skrivbordshurtsens framstycke och bakstycke fanns delvis kvar och båda hade kraftigare kolningsskador på insidan än på utsidan.

Brandbilden visar att primär brandhård har varit inne i skrivbordshurtsen. I resterna kunde inga föremål hittas som kan förklara varför det börjat brinna på denna plats. Branden har spridit sig till väggen som avskiljer kontoret från ateljén. Väggen var uppbyggd av reglar där nedre delen var spånskiva och den övre delen trådarmerat glas. Då spånskivan var genombränd har branden spridit sig till ateljén. Ytterligare en kraftig genombränning fanns på skiljeväggen mellan mörkrummet och ateljén, där väggbeklädnaden av spånskiva har brunnit bort. På de tvärgående reglar, som fanns kvar, fanns kraftigast kolning på undersidan. I mörkrummet stod på denna plats en diskbänk med hylla. Den primära brandhärden har varit i höjd med diskbänkens nedre hylla. På denna hylla fanns rester av plasttråg. Den primära brandhärden har troligen varit på ateljésidan. I mörkrummet fanns en väggklocka i plast som smält. Klockan hade stannat på tjugo minuter över sex. Enligt ägaren har klockan gått rätt.

Mellan de två brandhärdena fanns inget samband. Avståndet mellan dem var ca 6 meter.

SPRIDNINGSRISK

Någon spridningsrisk till annan brandcell förelåg inte.

BRANDORSAK

Ingen naturlig brandorsak. Branden är med stor sannolikhet uppsåtligen anlagd.