

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i fastighet.

## **UPPLYSNINGAR OM BRANDEN**

Räddningstjänsten larmades kl 14.32.00 om brand på adressen. Utryckningsstyrkan bestod av 15 man. Vid framkomsten var hela fastigheten övertänd. Elden slog ut genom samtliga fönster och vinden var mycket kraftig. Räddningstjänstens första åtgärd var att inrikta sig på att skydda närliggande fastigheter. Ett flertal gräsbränder uppstod i närheten av fastigheten. En del gräsbränder blossade upp på ett avstånd av 200 till 300 meter från brandplatsen.

## **UNDERSÖKNING**

Fastigheten var totalt nerbrunnen. Var branden börjat kunde ej med säkerhet fastställas.

## **SPRIDNINGSRISK**

Risk för brandspridning till närliggande fastigheter förelåg.

## **SLUTSATS**

Brandorsaken kunde ej fastställas.

## **ERFARENHETER**

Vid fastighetsbränder när kraftigt blåsväder råder är det viktigt att säkra med stora resurser, så att brand från gnistor och flygbränder kan förhindras.