

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i lägenhet i servicehus (En död).

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Kenneth Möller.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Personal på servicehuset råkar befinna sig i samma korridor där en brand pågår. Personalen tyckte sig känna röklukt och började "sniffa" i brevinkastet, personalen kunde snart konstatera varifrån röklukten kom. Brandförsvaret larmades, rökdykare släckte branden, samt vädrade ut rök från lägenhet och korridor.

BYGGNADSTEKNISK BESKRIVNING

Ett servicebostadshus för äldreboende med vårdbehov i sex våningar. Byggnaden är uppförd i sten, med bjälklag samt lägenhetsavskiljande väggar i betong. Dörrar mellan bostäder och korridor är utförd i EI 30. Brandventilation saknas från korridor.

UNDERSÖKNINGEN

Lägenheten består av 1 rum och kök. Den omkomne har befunnit sig i rullstolen och rökt, mannen var storrökare. Personalen hade tillsyn av mannen varannan timme. Han var iförd ett rökförkläde i glasfiber, med måtten ca 50 x 50 cm. Branden begränsades till mannen samt rullstolen. Någon annan orsak till branden än cigarettökning har ej gått att fastställa.

EFTER BRANDEN

En genomgång med personalen gjordes dagen efter branden.

SLUTSATSER

1. Lägenhet samt korridor saknar brandlarm. Avsaknad av larm fördröjde troligen insatsen.
2. Personer med stort rökbegär samt stort vårdbehov, bör ha någon form av passning.
3. Ett större rökförkläde hade troligen förhindrat branden.