

# UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i lägenhet.

## UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Åke Bergström, Räddningstjänsten, HH, Polisen, GG, Energiverket.

## UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Räddningstjänsten i X-stad larmades Kl 09.44.00 om brand. Utryckningsstyrkan bestod av 11 man. Räddningsledare var TT. Vid framkomsten konstaterades brand i lägenhet på vån 4 tr. Branden var som mest koncentrerad ovanför spisen i köket. I trapphuset bor till övervägande delen äldre människor och flera av dessa har hemtjänst. Den aktuella lägenheten hyrs av Fru J. När hemtjänsten, Fru H, kom på besök till Fru J var lägenheten helt rökfylld.

Fru H kunde lokalisera Fru J och hjälpa henne ut ur lägenheten. Både Fru H och Fru J ådrog sig rökskador och fick åka med ambulans till sjukhus för vård. Ytterligare två personer i huset fick efterhand föras till sjukhus för behandling mot besvär av rökskador. Rök spred sig till trapphuset Räddningstjänsten vädrade efterhand ut brandröken.

## UNDERSÖKNING

Vid undersökningen konstaterades att branden hade börjat på den inre högra plattan på spisen. Plattorna var försedda med prydnadslock. På plattan finns ett sådant prydnadslock som i det närmaste var förintad av värmen från den påslagna plattan. Det kan även konstateras att spisen var försedd med timer kopplat till spisen detta innebär att man måste vrida på ett vred för att erhålla el till spisen. Vid undersökning av timern syns inga tecken på att branden startat i denna.

## SLUTSATS

Branden har uppstått genom att två spispeltor var påslagna. På den ena plattan, som förmodligen hade varit påslagen en längre tid än den andra påslagna plattan, fanns rester av ett förintat prydnadslock samt rester av en kruka.

## SPRIDNINGSRISK

Risk för brandspridning till angränsande lägenheter förelåg. Risk för rökspridning och faktisk rökspridning till trapphusen och till angränsande lägenheter förelåg.