

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

A

NLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i lägenhet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Kenneth Möller, Brandförsvaret.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Brandförsvaret larmas till en undersökning. Personer i lägenheten hade känt röklukt, men inte hittat något anmärkningsvärt.

Brandpersonal anländer för att söka. Efter en stund upptäcker man att det brunnit ett hål inne i kryddskåpet ovanför spisfläkten, branden har självslocknat så platsen lämnades utan åtgärd.

UNDERSÖKNINGEN

I kryddskåpet består väggen av tunt fanér ca 3 mm tjock, samt på baksidan en gipsskiva 13 mm. I utrymmet mellan gipsskiva och invid vägg går inkanal från spisfläkt. "Spiralslangen" var ca 0,5 m lång. Spiralslangen var helt sönderbränd, reglar i trä 45 x 45 var igenomkolade, gipsskivan var igenombränd samt även fanéren till skåpet.

Efter att elektriker varit på plats konstaterades att något elfel på fläkten ej fanns, fläkten var helt intakt. Väggtuttatet samt dess kablar var även de opåverkade.

Frågan kvarstår, hur startade branden?

1. Kan någon haft öppen eld, ljus, tändstickor, kanske tjuvrökt under fläkten (filter saknades) så att gnistor lagt sig i slangen och antänt fett?
2. Brand från annat håll i inkanal mindre troligt.
3. Annan orsak?

Det skall nämnas att vid brandtillfället var en pojke på ca 12 - 14 år ensam hemma.

Lägenheten bestod av 6 - 7 rum + kök. Utan upptäckt hade vi troligen haft en storbrand eftersom huset är från sekelskiftet med därtill hörande bjälklag.

